

0.1 Erfassung der Berichtigungen / Record of Revisions

Lfd.Nr. Rev.No.	Benennung Reference	Seite Page	Datum Date
9	<u>Technische Mitteilung Nr. 349-26</u> Einbauposition der Schwerpunktkupplung Werk-Nr. 1 bis 76  <u>Technical Note No. 349-26</u> C/G tow relelase, mounting position S/N 1 through 76	5.2.3	Januar/ January 2002
10	Ergänzung der Instrumente Supplements of instruments	0.2.3 7.2.3 7.2.4	Januar/ January 2004
11	Ergänzung der Instrumente Supplements of instruments	0.2.3 7.2.1 7.2.3 7.2.4	März/ March 2006
12	<u>Technische Mitteilung Nr. 349-33</u> Einbau eines 5-Zoll Rades mit Reifen der Firma Beringer (wahlweise alle Werknummern)  <u>Technical Note No. 349-33</u> Installation of a „Beringer“ 5-inch wheel with tire (optional all serial numbers)	1.2.3*) *) nur wenn TM 349-22 nicht durchgeführt wurde! 5.4.1 5.4.2 5.4.3 Diagr. 4	Oktober 2007
13	<u>Technische Mitteilung Nr. 349-42</u> Kontrolle der Flaperonsteuerung im Flügel (alle Werknummern)  <u>Technical Note No. 349-42</u> Inspection of the flaperon control in the wings (all serial numbers)	Diagramm 5	Februar/ February 2020

MB: Modification Bulletin – Änderungsblatt  
 TN: Technical Note – Technische Mitteilung

**INSPECTION OPENING IN LOWER WING SHELL**

